

## PREZENTÁCIA HRADBOVÝCH MÚROV

p.č. 33, 32/1 kú Nitra

### PROJEKT

### SPRIEVODNÁ SPRÁVA

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	<b>PREZENTÁCIA HRADBOVÝCH MÚROV</b>
Miesto stavby:	p.č. 33, 32/1 kú Nitra. Hradný kopec Nitra -severné predpolie vstupu do hradu
Investor:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 7, 950 50 NITRA
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Martin Dulík autorizovaný architekt reg.č. 1328AA Mariánska dolina 431/5, 94901 Nitra mda@mail.t-com.sk

### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

-geodetické zameranie, výškopis a polohopis. Ing. Barát  
-Objekt služieb turistom, p.č. 33, 32/1 kú Nitra - Dokumentácia pre stavebné povolenie -Ing.arch. Martin Dulík 10/2013  
-Nitra parcela 32/1 a33-Architektonicko-historický a archeologický výskum murív -Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Peter Bednár  
-rozhodnutie KPÚ Nitra zn.: NR-12/1067 - 7/5110/V

### ZOZNAM PRÍLOH

Sprievodná a technická správa  
Situácia  
Pôdorys M1:50  
Rezy M1:50

### TECHNICKÁ SPRÁVA

Priestor medzi severnou stenou navrhovaného objektu služieb turistom a parcelnou hranicou tvorenou hranou hradobného múru bol predmetom archeologický a architektonicko-historického výskumu murív hradného opevnenia. Odkrytých bolo niekoľko murív z rôznych období. Najstarším murivom je odkrytý hradobný múr M1,2 s operákmi 1-4, z prelomu 11/12 stor. prechádzajúci paralelne s hranicou bližšie k navrhovanému objektu služieb turistom . Za ním je odkryté murivo novšieho hradbového múru M5 z prelomu 17/18 stor. Múr je zaviazaný do deštruovaného vonkajšieho líca muriva M1,2 - v strednej časti sú murivá oddelené, v spodnej časti sa zalomením muriva M5 opäť spájajú. Podľa záverov výskumu sú odkryté murivá M1,2 a M5 v časti svojho priebehu určené na prezentáciu .Murivo M3 ktoré bolo nájdené v hornej časti nebude prezentované, ochrana je navrhnutá zasypaním .

Riešený priestor je rozdelený na tri časti. V hornej časti priestoru naväzujúcom na dláždenú spevnenú plochu horného predpolia je výška upraveného terénu navrhnutá tak aby prepájala spevnenú plochu predpolia s vyhlídkou pri korune hradby a vstupom do hradného parku . V tejto časti bude prezentovaná úroveň terénu ktorá zodpovedá konečným úpravám po dokončení hradby . pôdorysný tvar hradieb bude prezentovaný v dláždení . Dláždenie v časti hradieb bude realizované nadmurovaním koruny hradieb lomovým kameňom v štruktúre a typovom zložení jestvujúcich murív. Dláždenie bude v tejto časti pochôdzne, realizované čelnými stranami lomového muriva . Časť priestoru od hrany dláždenej plochy po murivo hradieb bude prevedená v mlatovom povrchu. Pochôdzna časť končí hranou oporného múr kolmého na objekt služieb turistom, ktorý oddeľuje výškové úrovne prezentácie. Na hrane zmeny výškovej úrovne je navrhnuté oceľové zábradlie, ktoré oddelí priestor pohybu návštevníkov od priestoru prezentácie pôvodného muriva hradieb.

V strednej časti prezentácie bude prezentované pôvodné reštaurované murivo hradieb a líce odkrytého stredovekého hradobného múru. Murivá budú hradieb budú v korune nadmurované z dôvodu ochrany pôvodných murív . Rekonštrukcia povrchov a nadmurovanie budú realizované reštaurátorským spôsobom podľa pokynov architektonicko-historického výskumu. Úroveň terénu medzi hradbou a objektom klesá podľa klesania pôvodného terénu , výšková úroveň tu vychádza z potreby ochrany založenia hradobného múru a objektu. Terén je tu čiastočne upravený mlatovým povrchom, čiastočne zeleňou.

V spodnej časti prezentácie úroveň upraveného terénu ostáva v rovine naväzujúcej na navrhovaný chodník nad opravenou spodnou hradbou na spodnej hranici parcely 32/1 . Plocha je tu pochôdzna ,umožňuje prístup návštevníkov na

nárožie hradieb. V časti pôvodných hradieb bude ich priebeh vyznačený pôdorysne dláždením v úrovni terénu rovnako ako v hornej časti prezentácie. Dláždená plocha pod betónovým schodiskom objektu služieb turistom bude predĺžená ku priestoru hradieb. Povrchová úprava bude kamennými kockami andezitovými s kobercovým kladením. Zostávajúca plocha bude s mlatovým povrchom , oddrenážovaná . V časti kde pôvodné hradby vychádzajú nad povrch bude doplnené oceľové madlo na optické oddelenie pochôdznej časti a priestoru prezentácie.

Murivo M6-1 -parapetný múr s tehlovým ukončením nadmurovaný na murive M5 bude zachovaný v súčasnej podobe a opravený odborným remeselným spôsobom. cementové škárovanie bude odstránené a nahradené zatláčaným škárovaním realizovaným vápennou maltou

Objekt bránky hradného parku M6-2 je tvorený zaklenutým priechodom v tehlovým murivom s tehlovou stupňovitou strieškou medzi murivami JV bastiónu a parapetným múrom M6-1, Tehlové murivo je v časti poškodené a narušené , omietka je poškodená celoplošne. Oprava muriva je navrhnutá doplnením chýbajúceho muriva odborným remeselným spôsobom s nahradením škárovania ako na murive M6-1 . Navrhnutá je výmena vstupných mrežových dverí za nové oceľové mrežové dvere. Povrchová úprava schodiska je kamenným obkladom.

Pozn. Vo výkresovej časti sú farebne vyznačené časti projektu ktoré sú už zrealizované a časti ktoré je potrebné zrealizovať.